

## А К Т

«3» августа 2017 г.

Канский район

Специальной проверки автомобильной дороги автобусных маршрутов перевозки детей на участках: п. Краснополянск – с. Чечеул (15 км), д. Новый Путь – с. Чечеул (12 км), п. Зеленый Луг – с. Чечеул (7 км)

Комиссия в составе:

Председатель: Глава Канского района А.А. Заруцкий

Члены комиссии;

Начальник ООПиБДД ГПКК «Канское ПАТП» А.В. Щенов

Старший госинспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Канский» капитан полиции Д.С. Собенников

Ведущий специалист МКУ «УО Канского района» А.И. Авраменко

Инженер МКУ «УС ЖКХ и ООПС» администрации Канского района А.А. Терешков

Начальник ПТО Канского филиала № 2 ГП «Край ДЭО» С.К. Охримович

Руководствуясь требованиями: приказ № 196-ФЗ от 10.12.1995 г. «О безопасности дорожного движения» Минтранса РФ, ГОСТ Р. 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения БДД», «Требования к автомобильным дорогам с регулярным автобусным сообщением», утв. Приказом ФДС РФ от 19.01.1999г. № 10, СН и П. 20701-89 «Градостроительство, планировка городских и сельских поселений»

Произвела обследование автомобильной дороги (улицы)

п. Краснополянск – с. Чечеул, д. Новый Путь – с. Чечеул, п. Зеленый Луг – с. Чечеул

**Заказчик:** Администрация Канского района

**Подрядчик:** (эксплуатирующая организация, юридическое лицо)  
Канский Филиал № 2 ГП КРАЙ ДЭО, Чечеульский сельсовет

**Территория обслуживания:** Канский район

Свидетельство СРО № 0007.01-2009-2454013463-С-017 от 25.10.2011 г.

Установлено:

№ п/п	Адрес (км, № дома)	Недостатки	Примечание
с. Зеленый Луг			
1	автобусная остановка	автобусная остановка – отсутствует двусторонний дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса», посадочная площадка согласно п. 5.6.23 ГОСТ Р 52289-2004	
с. Новый Путь			
2		автобусная остановка – отсутствует двусторонний дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса», посадочная площадка, отсутствует заездной карман согласно п. 5.6.23 ГОСТ Р 52289-2004	

3	1 км. Зеленый Луг- Новый Путь	провал в асфальтобетонном покрытии в нарушении п. 3.1.1 ГОСТ Р 50597-93	
с. Чечеул			
4	МБОУ «Чечеульская СОШ»	ул. Садовая – отсутствуют знаки 1.17 «Искусственная неровность» - 2 шт. в нарушении 5.2.19 ГОСТ Р 52289-2004; отсутствует светофор Т-7, пешеходные ограждения в нарушении п. 7.2.10, 7.2.18, 8.1.27 ГОСТ Р 52289-2004; отсутствует дорожная разметка 1.25 на искусственной неровности в нарушении п. 6.2.29 ГОСТ Р 52289-2004, п. 7 ГОСТ Р 52605-2006 автобусная остановка – отсутствует двусторонний дор. знак 5.16 «Место остановки автобуса» -1 шт. в нарушении п. 5.6.23 ГОСТ Р 52289-2004 .	
с. Краснополянк			
5	Автобусная остановка	автобусная остановка – отсутствует двусторонний дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса», посадочная площадка согласно п. 5.6.23 ГОСТ Р 52289-2004, освещение в нарушение п. 5.3.3 ГОСТ Р 52766-2007	

**Выводы комиссии:**

в соответствии с п. 4.2 Положения «Об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами» и п. 2.1.2 Требований: к автомобильным дорогам с регулярным автобусным сообщением, осуществление перевозок обучающихся возможно при условии соблюдения скоростного режима с устранением выявленных недостатков, отраженных в акте в процессе эксплуатации автобусного маршрута эксплуатирующими организациями.

Председатель комиссии:



А.А. Заруцкий

Члены комиссии:




Д.С. Собенников



А.И. Авраменко



А.А. Терешков



С.К. Охримович



А.В. Щенов

Особое мнение членов комиссии:

---